


Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
01		Übersicht Sporthalle Jahnstraße, Eschweiler
02		Übersicht Dach Nordseite
03		Übersicht Dach Mitte
04		Übersicht Dach Südseite

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
05		Übersicht nördliches Dachfeld
06		Detail zuvor Verschmutzung im Bereich der Notentwässerung
07		Übersicht Überzug mit Zugstützenstützenaufhängung
08		Detail zuvor Zugstütze 40 cm hoch mit Bitumenbahn abgedichtet

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
09		Übersicht reguläre Dachentwässerung
10		Übersicht Notentwässerung
11		Übersicht Überzug mit Sekurant für Dacharbeiten
12		Übersicht Abdeckung Überzug

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
13		Übersicht mittleres Dachfeld mit Lüftungsanlage
14		Übersicht Lüftungsanlage
15		Detail zuvor Anschluss der Lüftungsanlage > 15 cm mit Bitumenbahnen abgedichtet
16		Übersicht Notentwässerung

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
17		<p>Detail zuvor</p> <p>Verschmutzung im Bereich der Notentwässerung</p>
18		<p>Übersicht mittleres Dachfeld ohne Lüftungsanlage</p>
19		<p>Detail zuvor</p> <p>Moosbefall unter dem Überzug</p>
20		<p>Übersicht Notenwässerung</p> <p>Verschmutzung im Bereich der Notentwässerung</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
21		Übersicht südliches Dachfeld
22		Übersicht Notentwässerung und reguläre Dachentwässerung an der Westseite  Verschmutzung im Bereich der Entwässerungen
23		Detail zuvor  Fehlstelle in Naht, Hinterläufig
24		Notentwässerung mit Beschädigung des Anstaeuelementes

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
25		<p>Reguläre Dachentwässerung</p> <p>Ansammlung von grobem Schmutz</p>
26		<p>Übersicht unter dem Überzug in das kleine südliche Endfeld</p> <p>Gefälle erkennbar</p>
27		<p>Übersicht Austrittsstelle der Notentwässerung an Westfassade</p>
28		<p>Übersicht linker Teil der Westfassade</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
29		Übersicht mittlerer Teil der Westfassade
30		Übersicht rechter Teil der Westfassade
31		Detail zuvor  Sockelbereich der Stahlbetonstütze, Dämmebene beginnt, vom Boden gemessen in einer Höhe von 33 cm
32		Exemplarische Überprüfung der Dicke der Wärmedämmung

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
33		Detail zuvor  Dicke der Wärmedämmung 6 cm
34		Übersicht linke Seite der Südfassade
35		Detail zuvor  Unebenheiten der Gehwegplatten
36		Übersicht rechte Seite der Südfassade


Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
37		Übersicht linke Seite der Ostfassade
38		Übersicht rechte Seite der Ostfassade
39		Übersicht mittlerer Bereich der Ostfassade
40		Übersicht Inneres der Sporthalle

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
41		Übersicht Sprossenleiter an der Südwand
42		Detail zuvor  Offene Fugenbildung im Bereich der Verankerung der Sprossenleiter
43		Wie vor
44		Wie vor

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
45		Übersicht linke Seite der südlichen Wand
46		Detail zuvor  Ausblühungen infolge von Feuchtigkeitseinwirkungen
47		Übersicht linker Bereich der Tribüne
48		Übersicht rechter Bereich der Tribüne


Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
49		Übersicht rechter Bereich der Westwand
50		Übersicht linker Bereich der Westwand
51		Übersicht Stahlbetonstütze
52		Detail zuvor Offene Fuge zwischen Stütze und Wand

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
53		Übersicht des linken Treppenaufgangs vom Spielfeld zur Tribüne
54		Detail zuvor Riss- und Fugenbildung in der Wand
55		Wie vor
56		Wie vor

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
57		<p>Übersicht des rechten Treppenaufgangs vom Spielfeld zur Tribüne</p> <p>Kleine Risse im Fugenmörtel</p>
58		<p>Übersicht WC im Keller</p>
59		<p>Wie vor</p>
60		<p>Wie vor</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
61		Übersicht Umkleidekabine
62		Detail zuvor  Abplatzung des Anstriches unterhalb der Sitzbank
63		Übersicht Dushraum
64		Detail zuvor  Dichtungsfuge um den Abfluss teilweise nicht mehr vorhanden

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
65		Übersicht Waschraum
66		Übersicht Kellerraum Blickrichtung links
67		Übersicht Kellerraum Blickrichtung rechts
68		Begutachtung des Kellerraumes, Beginn an der Eingangstür, Laufrichtung Rechts

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
69		Übersicht nördliche Wand zur Lüftungsanlage
70		Übersicht linker Bereich der westlichen Wand zur Lüftungsanlage
71		Übersicht rechter Bereich der westlichen Wand zur Lüftungsanlage
72		Übersicht Südliche Wand

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
73		<p>Detail zuvor</p> <p>Vertikaler Riss in der Wand mit 2 mm Breite</p>
74		<p>Weiterlaufen des Risses in der Decke,</p> <p>Riss verläuft parallel zur Spannrichtung der Decke</p>
75		<p>Wie vor</p> <p>Spuren von Feuchtigkeitseinwirkungen              Sichtbar, nach Angabe Spuren von älteren              Einwirkungen,</p> <p>Aktuell sind keine Feuchtigkeitsprobleme vor-              handen</p>
76		<p>Übersicht des rechten Bereichs der Südwand</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
77		Detail zuvor  Vertikaler Riss mit einer Breite von 1 mm
78		Weiterlaufen des Risses in der Decke
79		Übersicht linker Bereich der Westwand
80		Übersicht Anschluss von Stahlbetonstütze an Wand

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
81		<p>Detail zuvor</p> <p>Vertikaler Riss im Bereich der Stahlbetonstütze mit einer Breite von 4 mm</p>
82		<p>Übersicht Anschluss der Stahlbetonstütze an Wand</p>
83		<p>Detail zuvor</p> <p>Ausblühung in Folge von Feuchtigkeitseinwirkungen</p>
84		<p>Übersicht mittlerer Bereich der Westwand</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
85		Detail zuvor  Vertikaler Riss in der Stahlbetonwand
86		Wie vor
87		Detail zuvor  Oberer Bereich des Risses mit einer Breite von 5 mm
88		Detail zuvor  Unterer Bereich des Risses mit einer Breite von 1 mm

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
89		<p>Übersicht rechter Bereich der Westwand</p> <p>Einbau eines kleinen Raumes,                      Zutritt nicht möglich</p>
90		<p>Übersicht zur Fluchttür in nördlicher Wand</p>
91		<p>Übersicht Elektroraum Links</p>
92		<p>Übersicht Elektroraum Rechts</p>

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
93		Brandschutztechnische Schottungen
94		Brandschutztechnische Schottungen
95		Übersicht linker Bereich (Gitterraum)
96		Übersicht mittlerer Bereich (Gitterraum)

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
97		Übersicht rechter Bereich (Gitterraum)
98		Übersicht Leitungsgang
99		Übersicht Vorraum des Lüftungsraum
100		Übersicht Schleusentüren zum Lüftungsraum

Lfd Nr.	Bild	Beschreibung, Bemerkung, Hinweis, Vorschläge
101		<p>Offenliegende Leitungsdämmung im Luftverteilungsraum</p> <p>Herr Klinkhammer wurde auf Risiken lungengängiger Fasern in Verbindung mit Luftzirkulation hingewiesen</p> <p>Die Dämmung ist dicht zu verschließen</p>
102		<p>Übersicht Wasser Entnahmestelle</p> <p>Es handelt sich um eine Stichleitung, hier besteht die Gefahr von stagnierendem Wasser und dadurch die Bildung von Legionellen</p> <p>Stichleitungen sind zu vermeiden, vorhandene Stichleitungen sind regelmäßig zu Spülen</p>
103		<p>Übersicht Fitnessraum</p>