

## 6.2 Feuerwehrstandorte in der Stadt Eschweiler

Stationierte Fahrzeuge: Ein Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) und ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)

Kategorie: 2

Der Standort Kinzweiler ist in einem guten Zustand und grundsätzlich ist ein sicherer Feuerwehrdienst möglich. Allerdings ist die Zahl der zu Verfügung stehenden Alarmparkplätze zu gering, weswegen regelmäßig auf Parkplätze in der direkten Umgebung ausgewichen werden muss.

Standort im guten Zustand

Darüber hinaus sind zwar ausreichend Lagermöglichkeiten vorhanden, Geräte und Material werden aber nicht so gelagert, dass die Verkehrswege in der Fahrzeughalle frei begehbar sind.

Die im Brandschutzbedarfsplan aus 2008 genannten Mängel wurden beseitigt.

### 6.2.5 Löschzug Lohn




Abbildung 6.5: 8-Minuten-Hilfsfristisochrone des Standortes Lohn

Zuständige Gemeinde: Stadt Eschweiler  
Standort: Gerätehaus Lohn  
Adresse: Fronhoven 54a, 52249 Eschweiler

## 6.2 Feuerwehrstandorte in der Stadt Eschweiler

Stationierte Fahrzeuge: Ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) und ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)

Kategorie: 3

Am Standort Lohn sind zwei Fahrzeuge stationiert, wobei nur ein Stellplatz zur Verfügung steht. Diese Situation birgt erhebliches Gefahrenpotential, insbesondere beim Ausfahren der Fahrzeuge aus der Fahrzeughalle. Durch diese Situation sind die Verkehrswege um die Fahrzeuge auch nicht frei begehbar. Das stationierte MTF muss einen gesonderten Stellplatz erhalten.

☞ Anzahl der Stellplätze zu gering

Die geringen Lagermöglichkeiten am Standort führen dazu, dass Geräte und Material unübersichtlich und gefährdend gelagert werden, z.B. ohne Sicherung gegen Herunterfallen auf einer kleinen Empore über einer Tür. Hier sind ausreichend Lagermöglichkeiten zu schaffen.

Des Weiteren befindet sich einer der Sanitärräume in einem sehr schlechten baulichen Zustand.

Die Anbringung von Handlampen in Ladehalterung am Eingang des Gerätehauses zur Orientierung bei Stromausfall ist empfehlenswert.

### 6.2.6 Löschzug Röhe

Zuständige Gemeinde: Stadt Eschweiler

Standort: Gerätehaus Röhe

Adresse: Erftstraße 38, 52249 Eschweiler

Stationierte Fahrzeuge: Ein Löschgruppenfahrzeug (LF 10/6)

Kategorie: 3

Der hervorstechende Mangel am Standort Röhe ist die unzureichende Zahl der Parkplätze im Zusammenhang mit dem zu geringen Stauraum vor dem Gerätehaus. Die Einsatzkräfte müssen so im fließenden Verkehr operieren.

☞ Unzureichende Zahl an Parkplätzen und geringer Stauraum

Darüber hinaus sind die Verkehrsflächen um das Fahrzeug nicht frei begehbar, da die Lagermöglichkeiten nicht ausreichen bzw. nicht ausreichend genutzt werden.

Die im Bedarfsplan aus 2008 bemängelte fehlende Stiefelwäsche wurde beschafft.