

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
1.1	6.4.2 a)	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Kellergeschoss --> nicht mehr nutzbar: u. a. Estrichschäden, Wölbung der Böden, Putz muss entfernt werden, Abhangdecken zerstört, Fensterscheiben gebrochen, Komplettreinigung nötig, Malerarbeiten nötig, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig; Erdgeschoss --> nicht mehr nutzbar, u. a. Erneuerung Trockenbauwände/ Putz, Fußböden beschädigt/ kontaminiert, Komplettreinigung, Malerarbeiten, Sporthallenboden Totalschaden, Dekontamination des Bereichs durch Flutwasser, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig; Obergeschosse --> nicht direkt betroffen aber aufgrund des Ausfalls der technischen Anlagen nicht nutzbar; Fassade --> inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört im Bereich des Flutwasserstandes Technische Ausrüstung --> u. a. Heizungsanlage/ Lüftungsanlagen/ Elektrische Anlagen/ Sanitäranlagen im gefluteten Bereich komplett zerstört, defekte Hebeanlagen und Versorgungsleitungen; Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel, ...) --> Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen</p>	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
16.110.000	16.110.000	0	0	100	0	16.110.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
1.2	6.4.2 a)	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
IT-Maßnahmen; Beschreibung siehe Ziffer 1.1 bzw. Ziffer 1.3	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
163.000	163.000	0	0	100	0	163.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
1.3	6.4.2 a)	Realschule Patternhof - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Patternhof 7, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule und der Turnhalle im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
423.000	423.000	0	0	100	0	423.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
1.4	2.1 c)	Realschule Patternhof - temporärer Ersatz-Containerbau	Patternhof 7, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Baulich: Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
3.500.000	3.500.000	0	0	100	0	3.500.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	nein

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
1.5	2.1 c)	Realschule Patternhof - sonstige Schäden	Patternhof 7, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Sonstiges: Kosten für Provisorien; Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, etc. Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln; Transportkosten für Reinigungspersonal zum Ersatzstandort.</p>	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
2.000.000	2.000.000	0	0	100	0	2.000.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	nein

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
2.1	6.4.2 a)	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Kellergeschoss --> nicht mehr nutzbar (Schäden Baukonstruktion u. a. im Bereich Estrich/ Oberböden, Putz, Wände, Abhangdecken, Maler), Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/ Feuchte/ Schimmel nötig); Schäden Technische Ausrüstung inkl. Versorgungsleitungen komplett zerstört (Heizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung, ...)</p> <p>Erdgeschoss/ Obergeschosse --> grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung;</p> <p>Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen</p> <p>Fassade --> inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört</p> <p>Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel, ...) --> Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig;</p> <p>Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser, etc.</p>	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
10.870.000	10.870.000	0	0	100	0	10.870.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
2.2	6.4.2 a)	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
IT-Maßnahmen; Beschreibung siehe Ziffer 2.1 bzw. Ziffer 2.3	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
253.000	253.000	0	0	100	0	253.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
2.3	6.4.2 a)	Schulzentrum Stadtmitte - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich. Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen, Laubbläser etc.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
828.000	828.000	0	0	100	0	828.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
2.4	2.1 c)	Schulzentrum Stadtmitte - temporärer Ersatz- Containerbau	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung provisorischer Inbetriebnahme des Bestandsgebäudes bis zur Herstellung des Untergeschosses zur Gewährleistung des Schulbetriebs erforderlich.</p>	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
1.500.000	1.500.000	0	0	100	0	1.500.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	nein

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
2.5	2.1 c)	Schulzentrum Stadtmitte - sonstige Schäden	Jahnstraße 21, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Sonstiges: Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
452.000	452.000	0	0	100	0	452.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	nein

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
3.1	6.4.2 a)	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Ertüchtigung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung) Obergeschosse --> grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung; Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade --> inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel, ...) --> Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen</p>	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
20.000.000	20.000.000	0	0	100	0	20.000.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
3.2	6.4.2 a)	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
IT-Maßnahmen, Beschreibung siehe Ziffer 3.1 bzw. 3.3	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
43.000	43.000	0	0	100	0	43.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
3.3	6.4.2 a)	Willi-Fährmann-Schule - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Abbruch und Ersatzneubau an gleicher	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich; Beschädigung der IT-Infrastruktur, Zerstörung von Serverstruktur und Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, Gateways und Module zur Fernablese, etc., Umzug	Neubau notwendig, weil Gebäude vollständig bzw. überwiegend zerstört oder kontaminiert

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
400.000	400.000	0	0	100	0	400.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
3.4	2.1 c)	Willi-Fährmann-Schule - temporärer Ersatz-Containerbau	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung und zwingend benötigte Ausweichflächen während Ersatzneubau für die Schulnutzung, inkl. weiterer Klassen für die Unterbringung über einen längeren Zeitraum erforderlich.</p>	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
2.500.000	2.500.000	0	0	100	0	2.500.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	0

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
3.5	2.1 c)	Willi-Fährmann-Schule - sonstige Schäden	Martin-Luther-Straße 14, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Sonstiges: Kosten für Schülerbeförderung sowie die Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete für Nutzung Ersatzstandort.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
55.000	55.000	0	0	100	0	55.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	0

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
4.1	6.4.2 a)	GGs Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
<p>Baulich: Untergeschoss und Erdgeschoss nicht nutzbar, Schäden an Baukonstruktion (u. a. Estrich, Oberboden, Wandverkleidungen, Wandbeläge, Innenwände, Dekontamination, Komplettreinigung nötig, Freimessungen Schadstoffe/Feuchte/Schimmel, Bodenplatte teilweise abgesackt/ Risse in Boden und Wänden --> Statik fraglich bzw. insgesamt weiter zu prüfen/ Ertüchtigung voraussichtlich nicht wirtschaftlich möglich) sowie Technischer Ausrüstung (u. a. Fussbodenheizung, Lüftung, Elektro, EDV/IT, Sanitär/ WC's, Hebeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungseinrichtung) Obergeschoss --> grundsätzlich begehbar aber nicht nutzbar wegen Ausfall Technische Ausrüstung; Außenanlagen bedingt betroffen aber teilweise instand zu setzen Fassade --> inkl. Dämmung/ Anschlüssen etc. teilweise zerstört Verunreinigungen durch Hochwasser (Schlamm, Schadstoffe, Fäkalien, Betriebsmittel, ...) --> Kontamination, Reinigung, Schadstoffentsorgung, Trocknung, Freimessung grundsätzlich nötig; Ausstattung: Beschädigung des Inventars der Schule im Innen- und Außenbereich Telefonleitung zum Ersatzstandort; Zerstörung von Hardware wie Rechnern, Monitoren, I-Pads, etc. Umzug und Instandsetzung Kopierer; Beschädigung und Zerstörung von Werkzeugen und Gerätschaften wie Flächenreinigungsautomaten, Einscheibenmaschinen, Waschmaschinen, Kehrmaschinen; Staubsauger, etc.</p>	Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
5.470.000	5.470.000	0	0	100	0	5.470.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
4.2	6.4.2 a)	GGs Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
IT-Maßnahmen; Beschreibung siehe Ziffer 4.1 bzw. 4.3	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
22.000	22.000	0	0	100	0	22.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
4.3	6.4.2 a)	GGs Weisweiler - Schäden an Immobilie; --> derzeit geplant: Sanierung im Bestand	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Ausstattung; Beschreibung siehe Ziffer 4.1	Sanierung trotz umfanglicher Schäden günstiger als Neubau

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
178.000	178.000	0	0	100	0	178.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	ja

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
4.4	2.1 c)	GGs Weisweiler - temporärer Ersatz-Containerbau	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Baulich: Temporärer Container-Ersatzbau als temporäre Lösung nach Mietende beim momentanen Ersatzstandort zum Schulbetrieb für den Übergangszeitraum erforderlich.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
1.000.000	1.000.000	0	0	100	0	1.000.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	0

Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgesgegenstand sowie Fahrzeug			
lfd. Projekt- Nummer	Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes
4.5	2.1 c)	GGG Weisweiler - sonstige Schäden	Auf dem Driesch 28-32, 52249 Eschweiler

Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt
Sonstiges: Kosten für Schülerbeförderung sowie Beförderung von Personal zum Ersatzstandort, Miete und Nebenkosten für Nutzung Ersatzstandort, Ausstattung des Ersatzstandorts mit Reinigungsgerät und Reinigungsmitteln etc.	0

Angaben zur Finanzierung						
voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet)	davon als Schadens- beseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet)	davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet)	Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet)	Fördersatz (in Prozent)	Eigenanteil (in Euro)	beantragte Billigkeitsleistung (in Euro)
608.000	608.000	0	0	100	0	608.000

Sonstige Angaben					
Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein)	Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein)	sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift	Denkmal (ja/nein)	Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein)	Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein)
nein	nein	0	nein	nein	0