



- Punktuelle Sanierung**
-  Reparatur + Sanierungsart
  -  Vorarbeiten + Verfahren (zB. Fräsen)  
- Stationierung immer gegen die Fließrichtung -
- Sanierungsmaßnahmen**
-  Schacht Sanierung
  -  Haltungsanierung mit Liner

Für die Darstellung der Versorgungsleitungen bezüglich Lage und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die genaue Lage ist bei den einzelnen Versorgungsägern zu erfragen.

|       |            |                          |                        |     |            |     |            |     |            |
|-------|------------|--------------------------|------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
| Stand | 04.03.2020 | Plan und Detailzeichnung | S: Osten 18004-Strikat | Ort | Eschweiler | Ort | Eschweiler | Ort | Eschweiler |
|-------|------------|--------------------------|------------------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|

**ingenieurbüro Achten und Jansen GmbH**  
 Charlottenburger Allee 11  
 52074 Eschweiler  
 Tel: 0241-96871-0  
 Fax: 0241-96871-40  
 info@achtenjansen.de  
 www.achtenjansen.de

LEITUNG: OSLINDER  
 PROJEKT: SÜWO Abw 2017  
 GEZEHNET: OSLINDER  
 GEZEHNET: OSLINDER  
 GEZEHNET: KUNZEBEL  
 GEZEHNET: KUNZEBEL

PROJEKTMANN: 18004  
 GEZEHNET: Eschweiler  
 DATUM: 12.3.2020  
 UMSCHRIEB: 1235 x 743 mm

**Stadt Eschweiler**  
 Der Bürgermeister  
 Amt für Tiefbau, Grünflächen  
 und Bauordnungsamt

Projektnummer: DLP 03  
 Maßstab: 1:1.000  
 Planung: Ausführungplanung  
 Blattgröße: 1235 x 743 mm

ESCHWEILER, DEN...  
 ESCHWEILER, DEN...  
 ESCHWEILER, DEN...

# HÜCHELN